



RADIORAMA

XESO-AM , S.A. de C.V.

Estacion	XHESO
Tipo	Escrito
Numero Oficio-Escrito-Plazo	024196
Fecha	2015-04-28
Solicita	Se da aviso de baja potencia con el transmisor principal, y se espera estar en posibilidad de volver a operar con las condiciones autorizadas en un lapso no mayor a 90 días.
Asunto	
Observaciones	
Plazo	
HabilesNaturales	
Vence	
Status	